


Схемы подключения аналоговых и цифровых измерительных приборов


Схемы подключения аналоговых и цифровых измерительных приборов

| | 1b | 3b | 3br | 3u | 4b | 4br | 4u |
|--------|----|----|-----|----|----|-----|----|
| YQxx07 | * | - | * | - | - | - | - |
| EQxx07 | * | * | * | * | * | * | * |
| MI71xx | * | * | * | * | * | * | * |


1b, 1br



3b




4b




4u, 4ur*

*клемма 11 резервная




3u, 3ur

*клемма 11 резервная



3br



4br






Схема подключения счетчика WS 1202


1b, 4b



3b



3u



4u





Схема подключения счетчика WS 1102

3u



4u

